

●サービスメニュー

- 料金は税込み価格です。
- 送料は含まれておりません。
- 依頼品到着からご返送まではおよそ3~4週間です。混雑時の状況によってはさらに時間を要することがございますが、ご容赦ください。
- 当メニューは 2023 年 6 月現在のものです。料金、作業内容等は予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

サービスに関してご注意とお願い

- サービス依頼書に必要事項をご記載の上、該当製品に添付して発送してください。
- 依頼品のみで発送をお願いします。依頼に関係のないアクセサリ類はお手元で保管してください。
- 原則お預かりした梱包状態で返送いたしますが、返送するのに適切でない場合は変更させていただくことがあります。その際、依頼品以外で返却が必要な物（緩衝材等）は明記してください。
- 個人のお客様にはサービスが完了しましたら、ご返送前にご連絡を差し上げます。日中（9時~17時）の連絡先をお知らせください。
- 年末年始、大型連休等に関わらず、事前予約をおすすめします。

ハウジング本体 **ⓑ**：このマークは耐圧検査が含まれます。

メニュー	料金 (税込)	選択の目安	作業内容	備考
初期作動点検	内容に応じて異なります。	購入後一年以内で、思うように操作ができない。	基本点検、症状の確認。 カメラ個々の差により微調整が必要な場合もあります。カメラをお預かりできれば調整いたします。	保証書を添付してください。
受入耐圧検査 ⓑ	¥ 4,950	浸水の原因の調査	お預かりした状態で耐圧検査をして、浸水の有無を確認します。	修理が必要な場合は修理を行います。
安心点検 ⓑ	¥ 13,200 (基本料金)	ボディが比較的良好な状態で、オーバーホールをするまでもない時。 しばらく使っていなかった時や、旅行に出掛ける前など。	目視による防水機能の点検。 ボディOリング点検。光軸測定。 可動部分解点検及びグリスアップ。 作動確認。内部清掃。耐圧検査。	部品交換や修理を行った場合は、金額が別途加算されます。 補足説明 〔リアウインドウのボタンについて〕 ・基本作業は分解なしのグリスアップです。 ・動きが重い場合は、分解して洗浄とグリスアップを行います。¥6,600 ・ボタンのオーバーホールは別料金です。 ¥14,850～
オーバーホール A ⓑ	¥ 20,900 (基本料金)	100Dive。 もしくは2年くらい使用。	光軸測定・調整。可動部分解点検・Oリング交換。ボタングリスアップ。 ボディOリング交換。グリップ上部アクセサリベースグリスアップ。 内部清掃。耐圧検査。	
オーバーホール B ⓑ	¥ 32,450 (基本料金)	200Dive。 もしくは3年くらい使用。	光軸測定・調整。全分解精密検査・洗浄。全Oリング交換。ボタングリスアップ。グリップ上部アクセサリベースグリスアップ。内部清掃。耐圧検査。	
浸水オーバーホール ⓑ	内容に応じて異なります。	浸水によるダメージの回復	症状の確認。原因調査。修理。 塩分を除去するための洗浄。	
操作部修理	内容に応じて異なります		部分的な分解修理、調整。	
標準ファインダーオーバーホール	¥ 3,300	Nexus45 度、ストレートファインダーは含まれません	分解清掃、点検。Oリング交換。	
固着したネジの修理	¥1,100～ (ネジ1本)		修理不可能に至った場合も作業代金は発生します。	
リアレンズボタンオーバーホール	¥ 14,850～	ボタンがスムーズに動かない	ボタンの汚れを除去、 Oリング交換、グリスアップ	

ポート

●ポート単体の料金です。オーバーホールをハウジングボディと一緒にする場合、耐圧検査料は減算されます。

	メニュー	料金 (税込)	選択の目安	作業内容	備考
安心点検	フラットポート ㊦ ドームポート	¥ 3,850	オーバーホールをするまでもない良い状態の時。旅行の前やしばらく使っていなかったとき	外観、ボディの変形、レンズOリングの状態など目視による防水機能の点検。ベースOリング交換。耐圧検査。ノブ付きポートの場合はノブの分解点検。	追加の作業が必要となった場合は、ご連絡します。
	ノブ付きフラットポート	¥ 5,500~ ¥ 6,600			
	マルチポート ㊦ ワイドマルチポート	¥ 5,500~ ¥ 7,150			
オーバーホール	フラットポート ㊦	¥7,700	100Dive もしくは2年くらい使用	全分解精密検査、レンズOリング、ベースOリング交換、清掃、耐圧検査。	交換部品別途加算。
	ドームポート ㊦	¥ 9,350			
	アジャスト付きドームポート ㊦	¥ 11,000			
	ノブ付きフラットポート ㊦	¥ 11,000~ ¥ 13,200			
	マルチポート、ワイドマルチポート ㊦	¥ 11,000~ ¥ 14,300			
浸水オーバーホール	フラットポート ㊦	¥ 8,800	浸水によるダメージの回復	作業内容はオーバーホールと同じですが、塩の影響を完全に排除するため、念入りに洗浄します。	交換部品別途加算。
	ドームポート ㊦	¥ 10,450			
	アジャスト付きドームポート ㊦	¥ 12,650			
	ノブ付きフラットポート ㊦	¥ 13,200~ ¥ 15,400			
	マルチポート、ワイドマルチポート ㊦	¥ 13,200~ ¥ 16,500			
その他の修理	ノブの修理 (1箇所)	¥ 3,300		分解精密検査、調整、Oリング交換。	交換部品別途加算。
	ノブの取り外し	¥ 4,950		ノブを取り外し、ブラインドプラグ(ふた)にします。	
	フォーカスノブのモード変更	¥ 1,100	レンズに適したモードに変更します	82モードを86モードに変更 86モードを82モードに変更	※ワイドマルチポートの90モードから82/86モードには変更できません。ノブアセンブリでの交換となります。部品代金別料金
	レンズの曇り取り	¥ 2,200~	レンズ表面の曇りを、ある程度目立たなくします	研磨 ※ドームレンズの研磨は承っておりません。	磨いても、元通りの状態に再現はできません。予めご了承ください。
	レンズのキズ取り	¥ 4,400~	レンズ表面の浅いキズを、ある程度目立たなくします	研磨 ※ドームレンズの研磨は承っておりません。	
	レンズ交換 ㊦	フラットレンズ ドームレンズ	¥ 12,100~28,600 ¥ 29,700~68,780		レンズ交換+オーバーホール

耐圧検査

メニュー	料金	作業内容	備考
耐圧検査	¥ 4,950	加圧チャンバーにて加圧	4kg/c m ²
修理完了後の耐圧検査	¥ 2,750		

ストロボ関連

電気接続

メニュー	料金	選択の目安	作業内容	備考
電気ソケット機能点検	¥ 1,100～ ¥ 3,300	同調不良 機能不安定	症状の確認。原因の特定。	弊社の機材では、症状の再現できない場合があります。ご使用の機材をお預りできれば、詳しく検査いたします。
シンクロコードの取り外し	¥ 3,300		固着したシンクロコードの取り外し	慎重に行いますが、作業途中で破損する場合があります。
電気ソケット（1灯）の取り付け	¥ 31,350	電気接続が使用できます。	電気ソケット（シンクロキャップ付）×1 Nexus カメラコネクタ ×1	2灯仕様の場合は プラス ¥17,600

光接続

メニュー	料金	選択の目安	作業内容	備考
電気ソケットを光ソケットに仕様変更	¥ 11,000 （1灯）	光接続が使用できます。	電気ソケットを取り外し、光ソケットに交換。光信号の伝達を確実にを行うための管の設置。	別売アクセサリ ケーブルアダプタ ¥1,320 <注意>当メニューを選択されると電気ソケットは使用できません。
ストロボ発光の作動確認	¥ 1,100～			機材一式をお預りします。
光ソケット内、ケーブルアダプター破片取り除き	¥ 2,200 （1灯）	ケーブルアダプターが折れて、光ソケット内に残っている		別売アクセサリ ケーブルアダプタ ¥1,320